

 AERoclubul ROMÂNIEI www.ar.ro	Buletin Service	Doc. Nr.: BS-AR-05-IS-28M2
		Revizia: 1
		Data: 16.08.2023
EASA APDOA439	Referință proiect: AR.IS-28M2.002	Pagina 1 of 3

Buletin Service


Nr. BS-AR-05-IS-28M2

Revizuire Manual de Zbor și Întreținere motoplanor IS-28M2/80 CP, Ediția 1

Lista reviziilor		
Revizia	Data reviziei	Descrierea modificării
-	09.02.2022	Emitere document
1	16.08.2023	Corecții de editare și redactare

	Nume / Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Dan Cociu / Head designer	16.08.2023	
Aprobat	Florian Petcu / Airworthiness manager	16.08.2023	

F2.3-03 (01.2017)	Conformarea cu reglementările aviatice relevante din țara în care aeronava este înmatriculată și operată este responsabilitatea operatorilor.
----------------------	---

	Buletin Service	Doc. Nr.: BS-AR-05-IS-28M2
		Revizia: 1
		Data: 16.08.2023
EASA AP439	Referință proiect: AR.IS-28M2.002	Pagina 2 of 3

1.1 Aplicabilitate

Buletinul Service BS-AR-05-IS-28M2 se aplică la toate motoplanoarele IS-28M2/80 CP (Limbach 2000).

1.2 Motiv

Actualizarea informațiilor Manualului de Zbor și Întreținere IS-28M2/80 CP , Ediția 1

1.3 Conformitate

Modificarea se face în conformitate cu proiectul AR.IS-28M2.002.

1.4 Aprobare

Conținutul tehnic al acestui Buletin Service este aprobat sub autoritatea EASA, referință nr. 10083149/30.10.2023, și a fost întocmit în concordanță cu procedurile alternative la DOA nr. EASA AP 439.

1.5 Scule speciale

Nu este cazul.

1.6 Greutate și centraj

Nu se modifică.

1.7 Bilanț energetic


Nu este afectat.

1.8 Alte publicații afectate

— Manual de Zbor și Întreținere IS-28M2/80CP, Ediția 1 Revizia 14:

1. Pagina de gardă;
2. Pagina I.A;
3. Pagina III.A, IV.A;
4. Pagina AM-I.A;
5. Pagina AM-II.B;
6. Pagina P.V.1.L;
7. Pagina 2.8.C;
8. Pagina 2.12.B;
9. Pagina 3.1.A;
10. Pagina 3.7.B;
11. Pagina 3.13.C;
12. Pagina 3.14.B;
13. Pagina 4.9.A, 4.10.A;
14. Pagina 4.13.A, 4.14.A, 4.15.A;
15. Pagina 4.17.D; (pentru versiunea engleză 4.17.C)
16. Pagina 4.19.C; (pentru versiunea engleză 4.19.D)
17. Pagina 4.20.A;
18. Pagina 4.24.B;

F2.3-03 (01.2017)	Conformarea cu reglementările aviatice relevante din țara în care aeronava este înmatriculată și operată este responsabilitatea operatorilor.
----------------------	---

	Buletin Service	Doc. Nr.: BS-AR-05-IS-28M2
		Revizia: 1
		Data: 16.08.2023
EASA AP439	Referință proiect: AR.IS-28M2.002	Pagina 3 of 3

19. Pagina 4.43.D, 4.44.D, 4.45.D, 4.46.D;
20. Pagina A.3.2.A;
21. Pagina A.5.1.A;
22. Pagina 6.1 – adăugată.

- Manual de Zbor și Întreținere IS-28M2/80CP, Ediția 1 Revizia 15

1. Pagina AM-II.C;
2. Pagina P.V.1.M;
3. Pagina 3.7.C;
4. Pagina 3.14.C;
5. Pagina A.5.1.B;

1.9 Raportare

Orice informație privind acest Buletin Service poate fi cerută la Organizația ADOA AP439, Aeroclubul României la camo@ar.ro.

2. Informații despre materiale

2.1 Lista pieselor care trebuie prelucrate
Nu este cazul.

2.2 Piese noi
Nu este cazul.

2.3 Piese care trebuie înlocuite
Nu este cazul.

3. Instrucțiuni

Nu este cazul

3.0. OBSERVAȚII

a) Programul de Întreținere trebuie actualizat

b) În caz de dubiu contactați Organizația ADOA AP439, Aeroclubul României (camo@ar.ro).

3.1 Pregătire
Nu este cazul.

3.2 Inspecții preliminare
Nu este cazul.

3.3. Inspecții
Nu este cazul.

3.4 Finalizare lucrare
Programul de Întreținere trebuie actualizat

3.5. Acțiuni necesare și perioada de conformare:

Înlocuirea paginilor din Manualul de Zbor și Întreținere, modificate de acest Buletin Service.

F2.3-03 (01.2017)	Conformarea cu reglementările aviatice relevante din țara în care aeronava este înmatriculată și operată este responsabilitatea operatorilor.
----------------------	---