
	Buletin Service	Doc. Nr.: BS-IS-28M2-AR-01
		Revizia: 02
		Data: 23.01.2018
EASA AP439	Referință proiect: AR.IS-28M2.001	Pagina 1 of 5

Buletin Service

Nr. BS-IS-28M2-AR-01

Modificarea resursei tehnice a motoplanorului IS-28M2 – toate variantele
Uniformizare resursa între revizii

Lista reviziilor		
Revizia	Data reviziei	Descrierea modificării
01	07.10.2017	Emitere document
02	23.01.2018	Modificare periodicitate control coroziune și completare la punctul 1.9 Raportare

	Nume / Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Liviu Țurlete / Head of DOA	23.01.2018	
Verificat	Florian Petcu / Airworthiness manager	23.01.2018	

F2.3-03 (01.2017)	Conformarea cu reglementările aviatice relevante din țara în care aeronava este înmatriculată și operată este responsabilitatea operatorilor.
----------------------	---